

Zew/wew. termometr cyfrowy
Nr art. 640253

Właściwości:

- Możliwość przełączania między wskaźnikiem temperatury w pomieszczeniu i wskaźnikiem temperatury zewnętrznej.
- Wodoszczelny czujnik zewnętrzny z cienkim przewodem (ok. 2,5 m) do prostego montażu za oknem.
- Wraz z bateriami LR 44
- Zakres pomiaru:
 - temperatura w pomieszczeniu: -10 st.C do +60 st.C
 - temperatura zewnętrzna: -50 st.C do +70 st.C
- Z podpórką.

Montaż

Przymocować termometr za pomocą taśmy klejącej lub ustawić korzystając z podpórki. Przewód z czujnikiem poprowadzić na zewnątrz poprzez otwarte okno. Przewód dostosowany jest do kształtu uszczelek okiennych.

Uwaga: Należy zachować szczególną ostrożność przy ramach okiennych posiadających ostre krawędzie lub podczas częstego otwierania okien.


Nie umieszczać termometru w pobliżu grzejników lub w bezpośrednim polu działania promieniowania słonecznego.

Obsługa:

Otworzyć pojemnik baterii. Usunąć pasek zabezpieczający baterie. Zdjąć folię ochronną z wyświetlacza. Urządzenie będzie gotowe do pracy

Przycisk na przedniej stronie urządzenia umożliwia przełączanie między temperaturą pomieszczenia, a zewnętrzną.

Prawidłowa temperatura w pomieszczeniach:



15 °C



16-18 °C




18 °C



20 °C



20 °C



23 °C