

Link do produktu: <https://www.klimatop.pl/uchwyt-montazowy-okienney-fral-fsc05s-acs07ozm05s-p-1929.html>



Uchwyt montażowy okienny do klimatyzatora Fral FSC05S (ACS07.OZM05S)

Cena	105 zł
Wysyłka realizowana w	1-24 godziny (+ 24 h na dostawę)
Numer katalogowy	ACS07.OZM05S
Odbiór własny	możliwy, z magazynu

Opis

Okienny zestaw montażowy do klimatyzatora SUPER COOL FSC05S

Zestaw montażowy okienny **ACS07.OZM05S** to specjalistyczne akcesorium przeznaczone do współpracy z klimatyzatorem przenośnym Fral SUPER COOL FSC05S. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia jednostki zewnętrznej przed przesunięciem, szczególnie w sytuacjach, gdy jest ona montowana na parapecie. Zakres regulacji wynoszący od 5 cm do 19 cm pozwala na łatwe dopasowanie do większości ram okiennych.

Warto podkreślić, że zestaw został zaprojektowany do pracy z parapetami o minimalnej szerokości 21 cm. Montaż nie wymaga skomplikowanych narzędzi, co sprawia, że jest dostępny zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych. Płaskie elementy zestawu umożliwiają regulację wysokości dzięki gwintowanym otworom umieszczonym na różnych poziomach. Ważne jest, aby jednostka zewnętrzna była odpowiednio wypoziomowana, co minimalizuje ryzyko wycieku skroplin.

Zestaw wykonano z trwałych materiałów, zapewniających odporność na warunki zewnętrzne oraz wieloletnią eksploatację. Idealny dla użytkowników poszukujących stabilnych i elastycznych rozwiązań do montażu klimatyzatorów w różnorodnych warunkach przestrzennych. Wspiera bezpieczne użytkowanie klimatyzatorów bez przenoszenia ich ciężaru, co zwiększa żywotność urządzenia i zapewnia komfort.

Środki ostrożności

- **Nie wolno zawieszать jednostki zewnętrznej na elementach tego zestawu!**
- Zestaw ten nie jest zdolny wytrzymać ciężaru jednostki zewnętrznej!
- Ryzyko upadku klimatyzatora w przypadku niezastosowania się do niniejszej instrukcji
- Jednostka zewnętrzna musi być stabilnie oparta na parapecie
- Minimalna szerokość parapetu wynosi 21 cm
- Jednostka zewnętrzna musi być wypoziomowana, w innym przypadku może dojść do niekontrolowanego wycieku skroplin
- Producent nie ponosi odpowiedzialność